

Rok	Miesiąc	Dom Studenta „Hotel Asystent”	Dom Studenta Fama	Domu Studenta Melodia	Dom Studenta Odyseja	Klub Wspak	Dom Studenta Łącznik	Budynek „Łącznik” Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Wydziału Prawa i Nauk Społecznych	Budynek Wydziału Humanistycznego Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej	Budynek Wydziału Humanistycznego Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej	Biblioteka Uniwersytecka z Centrum Danych	Budynek Uniwersyteckiego Centrum Sportu (dawnie Centrum Rehabilitacji i Sportu)	Budynek „A” Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych	Budynek „D” Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych	Budynek „F” Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych	Budynek A	Budynek „G” (segment A, B, C, D + Łącznik)	Budynek CEART Wydziału Pedagogiki i Psychologii	Budynek Wydziału Prawa i Nauk Społecznych (dawnie Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu)	Collegium Medicum Medreh	Collegium Medicum Medreh	Budynek filii w Sandomierzu	
		Esser Flex	Esser IQ8M	Esser IQ8M	Esser 8000M	pętla wpięta do DS Odyseja	Esser IQ8M	Polon ALFA 3800	GE FP2864N	Polon Alfa 4900	sieć GE FP2864N	Polon Alfa 4900	sieć Polon 4900S	Pętla wpięta do budynku „A”	Pętla wpięta do budynku „A”	Atitech FP1216 sterowanie wentylacją	sieć LAN (Integral IP MXF-B5-SCU-Channel)	Esser IQ8M	Bosch FPA 5000	Bosch FPA 5000	Polon Alfa 6000		
	ilość	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	1	3	0	0	1	2	1	1	1	1	1	
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			13.	14.	15.	16.	17.	18.		
	Instalacja monitoringu ppoż.	Supon	Argos	Argos	Argos		Argos	Supon	Supon	Supon	Supon	Supon	Argos			Argos	Supon	Supon	Supon	Supon	Supon	Supon	nie ma
	ilość	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	0
	Miesiąc	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	0
2024	8	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA			Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	
	9	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA			Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	
	10	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA			Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	
	11	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA			Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	
	12	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA			Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	
	1	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA			Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	
	2	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA			Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	
	3	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA			Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	
	4	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA			Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	
	5	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA			Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	
	6	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA			Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	Przeгляд UTA	

PREZES ZARZĄDU
Stanisław Rupniewski
MBA